

АКТ

обследования на предмет инженерно-технической укрепленности, оснащенности техническими средствами охраны (ТСО), системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств (музыкальное отделение)».

«13» декабря 2018 года

город Лангепас

Комиссия в составе:

- представитель МЧС: заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) Управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по ХМАО-Югре майор внутренней службы Н.А. Дежнов;

- представитель администрации МО: руководитель Аппарата АТК МО городской округ город Лангепас Н.Н. Скобелев;

- представитель Лангепасского ОВО: инспектор направления организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране Лангепасского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» старший лейтенант полиции А.Ю. Зайцев;

- представитель ЛРР: инспектор Сургутского ЛРР Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре лейтенант полиции С.А. Томашевич;

- представитель ОМВД: старший инспектор направления ООП ОМВД России по г. Лангепасу капитан полиции Д.А. Коноплев;

- представитель проверяемого объекта: и.о. директора ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» И.Н. Чухрова

Наименование и адрес проверяемого объекта: ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств (музыкальное отделение)», г. Лангепас, ул. Ленина, 58 тел./факс 8(34669) 2-69-00, 2-08-91
(фактический адрес, телефон)

Объект включен в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО-Югры», утверждённый протоколом №88/67 от 03.04.2018 совместного заседания Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Оперативного штаба в автономном округе и подпадает под требования постановления Правительства РФ от 07.10.2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), указать присвоенную категорию: 2

Собственник объекта (балансодержатель): Муниципальное образование городской округ город Лангепас

Наличие «Паспорта безопасности»: в наличии, паспорт АТЗ, 3Д модель в наличии.
(указать в наличие или отсутствует, дата его утверждения, в соответствии с каким нормативным документом разработан)

Наличие схем эвакуации: имеется

Запасной выход: 1 эвакуационный выход расположен с восточной стороны здания, в тамбуре две двери металлические, двустворчатые, одна дверь деревянная, двустворчатая, запираются на запирающее устройство (щеколда).

(количество, расположение, конструкция дверей, количество и типы замков, блокирование ОС)

Ограждение по периметру: отсутствует

(конструкция ограждения, высота, целостность)

Въезд на территорию: отсутствует
(количество, конструкция и высота ворот, запирающие устройства)

Автоматический шлагбаум: отсутствует
(указать наличие, количество и место их установки)

Ограничители парковки: нет
(указать наличие и место их установки)

Калитки: нет
(количество, конструкция и высота калитки, запирающие устройства)

Физическая охрана: физическую охрану осуществляет ООО ЧОП «Базальт». Охрана осуществляется с 13:30 до 19:30 ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней, 07:30 до 13:30 ежедневно, кроме воскресенья охрану объекта в дневное время осуществляет вахтер, в ночное время охрану объекта осуществляет с 19:30 до 07:30 и в воскресенье сторож. Наблюдательное дело в наличии, замечаний нет.

(наименование охранной организации, состав дежурной смены и время охраны)

Наличие оружия и специальных средств у дежурной смены: специальные средства БР, ПР, ручной металлодетектор
(указать наименование оружия и спец. средств)

Наличие и достаточность средств связи у дежурной смены: городской телефон
(указать виды связи р/с, городской телефон)

Наличие «Инструкции по действиям дежурной смены при совершении террористического акта» дата его утверждения: в наличии, приобщена в наблюдательное дело ЧОП «Базальт»
(указать наличие и дату утверждения)

Наличие телефона с определителем номера: нет

Тревожная сигнализация: выход сигнала на ПЦН Лангепасского ОВО, ООО ЧОП «Базальт», обслуживающая организация ООО «Циклон», КТС в рабочем состоянии.

(наименование охраняемой (ОВО, ЧОО) и обслуживающей организации, работоспособном состоянии или нет, место установки)

Пожарная сигнализация: в наличии, система «Стрелец-Мониторинг»
(автономная, с выводом на ПЦН, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Охранная сигнализация: нет
(автономная, с выводом на ПЦН к какой охранной организации, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Система оповещения: в наличии, находится в исправном состоянии
(наличие, тип, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Система освещения: в наличии, освещение уличное и на входной группе, в исправном состоянии

(наличие, тип, в работоспособном состоянии, достаточность, обеспечивает освещение периметра в зонах видимости системы видеонаблюдения или нет, обслуживающая организация)

Система видеонаблюдения:
работоспособность: имеется, в рабочем состоянии
(да/нет)(если нет причина)

всего видеокамер: 12
(кол-во)

внутреннего наблюдения: 5
(кол-во)

наружного наблюдения: 7

охвачена вся территория объекта: да
(да/нет) (если нет, указать какие участки не охвачены)

позволяет осуществить идентификацию лиц и детализацию событий: нет
(да/нет)

предусмотрена запись событий с фиксацией на электронный носитель сроком хранения более 30 суток, антивандальный ящик в наличии.

Наличие работоспособных резервных источников электропитания: в наличии, в неисправном состоянии.

Обслуживающая организация: ООО «Топ-Сервис»

Система контроля управления доступом: нет
(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)

Стационарные металлодетекторные рамки: нет
(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)

Ручные металлодетекторы: в наличии, у охранника

(указать наличие, количество)

Первичные средства пожаротушения и эвакуации: огнетушители 17 шт., пожарные краны 7 штук.

(указать вид, количество)

Средства оказания первой медицинской помощи: 4 аптечки первой медицинской помощи, самоспасатели СПИ-20 – 3 шт.

(указать вид, количество)

Выявлены недостатки: нет

(в обязательном порядке указать с какого периода не устраняются недостатки)

Даны рекомендации: нет

(в зависимости от планируемых мероприятий)

Проведён инструктаж антитеррористического характера с представителем проверяемого объекта и охранной организации по действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, соблюдению режима безопасности, а также по использованию кнопки тревожной сигнализации.

ФИО, подпись инструктируемого _____

(представитель администрации объекта)

ФИО, подпись инструктируемого _____

(представитель организации обеспечивающей охрану объекта)

Обследование объекта провели:

Заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) Управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по ХМАО-Югре
майор внутренней службы

Н.А. Дежнов

Руководитель Аппарата АТК МО
городской округ город Лангепас

Н.Н. Скобелев

Инспектор направления организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране Лангепасского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре»
старший лейтенант полиции

А.Ю. Зайцев

Инспектор Сургутского ЛПП Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
лейтенант полиции

С.А. Томашевич

Старший инспектор направления ООП
ОМВД России по г. Лангепасу
капитан полиции

Д.А. Коноплев

Представитель проверяемого объекта:
И.О. директора ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств»

И.Н. Чухрова